

Maatregeltype / statusstempel: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers 

Maatregel verplicht / aanbevolen: verplicht

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Organisatorische maatregelen

Strategie:

Beschrijving van de maatregel:

ASBESTHOUDEND MATERIAAL

Asbest dient altijd goed verpakt te worden aangeleverd. Bij eengoede verpakking van asbesthoudend afval is vochtig maken niet nodig. Als asbest of asbesthoudend materiaal niet goed is verpakt, is er sprake van een asbestincident. Om verspreiding van asbestvezels naar de omgeving te verhinderen, is het vochtig maken en houden van het materiaal belangrijk. Via een waterscherf of het sproeien van water is te voorkomen dat asbestvezels in de lucht komen totdat het incident is opgelost.

GROND VERONTREINIGD MET ASBEST

Vochtig houden geldt ook als maatregel voor grond die verontreinigd is met asbest; een percentage bodemvocht van 10% is voldoende om stofverspreiding tegen te gaan. Asbest mag nooit zo nat worden gemaakt dat het zich met en via het water in de omgeving verspreidt. Het spoelen van de banden van machines en voertuigen is afdoende om het probleem van verspreiding van asbestdeeltjes naar de omgeving te voorkomen.

VOORBEELD PROCEDURES

- Zie ook: [voorbeeld procedure accepteren asbest](#)
- Zie ook: [voorbeeld procedure asbestincident veilig afhandelen](#)

Beoogd effect:

Dit is een organisatorische maatregel waarmee de verspreiding van asbestvezels naar de omgeving wordt beperkt en de blootstelling aan asbest wordt voorkomen.
