



nieuwsflits

Leren van incidenten

Het Commissie Arbo en Veiligheid wil kennis over de oorzaken van incidenten met alle leden van de Vereniging Afvalbedrijven delen zodat iedereen er lering uit kan trekken. Daarom wordt in elke editie van Nieuwsflits een (bijna-)calamiteit behandeld.

.....

Ongeval met haakse slijper

Incident:

Voor het verwijderen van een hoog geplaatste metalen stofzuigerleiding in een verbrandingsinstallatie werd een steiger geplaatst. Een medewerker sleep de leiding met een zware, haakse slijper in stukken om deze vervolgens te kunnen verwijderen. De steiger was niet volledig doorgetrokken onder de te verwijderen leiding. Bij het weggleggen van de slijper was de slijpschijf nog niet volledig tot stil-

stand gekomen en raakte de slijpschijf de onderarm van de medewerker met als gevolg een diepe snijwond van circa 6 cm, die gehecht moest worden.

Conclusies en maatregelen:

Bij het werken op hoogte met gebruikmaking van een steiger moet deze dusdanig geconstrueerd zijn dat het object van onderhoud praktisch en veilig bereikbaar is. Afstemming daarover met de

steigerbouwer is van essentieel belang. Verder is voorlichting over het gevaar van slijpschijven van belang. De slijpschijf moet altijd uitgedraaid zijn voordat deze weggelegd wordt. Bij voorkeur moet er gewerkt worden met slijpschijven die beschikken over een zogenaamde Quick-stop, waarbij de schijf drie seconden na de stop tot stilstand komt. •

