



nieuwsflits

Leren van incidenten

Het Commissie Arbo en Veiligheid wil kennis over de oorzaken van incidenten met alle leden van de Vereniging Afvalbedrijven delen zodat iedereen er lering uit kan trekken. Daarom wordt in elke editie van Nieuwsflits een (bijna-)calamiteit behandeld.

.....

Smeulbrand als gevolg van laswerkzaamheden

Incident:

Na de ontdekking van een brandlucht in een ketelruimte van een in aanbouw zijnde verbrandingslijn werd een smeulbrand ontdekt. Deze werd meteen geblust. Van belang bij deze min of meer toevallige constatering van de smeulbrand was het feit dat enkele voorzieningen, die bedoeld zijn ter bestrijding en voorkoming van verdere uitbreiding van de brand, niet naar behoren hadden gewerkt: de noodtele-

foon was niet bereikbaar en de dichtstbijzijnde brandblusser functioneerde niet.

Conclusie en maatregelen:

Na laswerkzaamheden ter plekke is het materiaal niet voldoende opgeruimd waardoor kabels zijn gaan smeulen. De kabels van de apparatuur waren wel spanningsloos gemaakt. Alle contractoren in het betreffende gebied zijn gewezen op het belang van *good housekeeping* en aan de direct

betrokken firma is opdracht gegeven alle werkplekken te controleren tot na één uur na de 'heetwerk'-werkzaamheden alvorens de installatie te verlaten. De noodtelefoon bleek te zijn meegenomen door de portier tijdens zijn sluitingsronde. Alle portiers zijn naar aanleiding van het voorval geïnstrueerd. De weigerende brandblusser was van een ouder type maar wel gekeurd. De brandblusser is vervangen door een nieuwe. •

