

Maatregeltype / statusstempel: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Organisatorische maatregelen

Strategie:

Beschrijving van de maatregel:

Het is verplicht om te voorkomen dat werknemers in de onmiddellijke nabijheid komen van oppervlakte met een zeer hoge temperatuur, te weten hoger dan 45 °C. Indien dat niet mogelijk is, zijn doeltreffende maatregelen genomen om aanraking van die oppervlakte te voorkomen. Aanraking van hete oppervlakten voorkomen is mogelijk door:

- hete oppervlakte afscheiden van looppaden, of
- aanraakbare oppervlakten afschermen of isoleren zodat de temperatuur lager is dan 45°C

De volgende maatregelen zijn in principe adequaat, maar leiden mogelijk alsnog tot een arbeidsongeval indien het bord of de instructie niet wordt opgemerkt of wordt genegeerd:



- hete leidingen markeren met verbodsbord 'Niet aanraken'
- instrueren dat stoomleidingen alleen met een geschikte thermometer worden aangeraakt en in ieder geval nooit met de hand

Beoogd effect:

Doel van deze maatregel is brandwonden te voorkomen.

Wet- en regelgeving:

- Artikel 7.9 Arbobesluit inzake Hoge en lage temperatuur
-