


ZICHTBARE KENMERKEN VAN CONTAINER ONDER SPANNING

Een afzetcontainer die overbeladen is kan onder spanning staan. Dit is ook het geval als de container is gevuld met een kraan en/of een shovel. De volgende zichtbare kenmerken van een container geven aanleiding te vermoeden dat deze op spanning staat.

De zijwanden van de container staan bol.		
De deuren wijken (staan open) aan de bovenzijde in de vorm van de letter "V" bij de sluiting.		
De container of de deuren zijn beschadigd of verwrongen.		
De hendel of het vergrendelmechanisme ontbreekt.		
De hendel of het vergrendelmechanisme is beschadigd of verwrongen.		
De borgpen van de hendel is beschadigd of verwrongen.		
De scharnieren zijn beschadigd of verwrongen.	