

Maatregeltype / statusstempel: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: Technische maatregelen

Beschrijving van de maatregel:

Het verblijf van onbevoegden in de nabijheid van het stortgat is nadrukkelijk verboden. Gele strepen op de vloer en andere markeringen verbeteren de zichtbaarheid van het stortgat en geven de veilige zone aan waar medewerkers en bevoegde derden op de stortvloer mogen lopen.

Een vloermarkering alleen is echter niet voldoende om het valgevaar bij stortbunkers te voorkomen.

Indien werkzaamheden onvermijdelijk zijn dan wordt afhankelijk van de situatie één van onderstaande maatregelen toegepast danwel een alternatief dat een gelijkwaardig beschermingsniveau aan medewerkers biedt:

- [Afval op werkvloer storten en dan met shovel in stortgat schuiven](#)



[1]

- [Slagboom bij stortgat](#) [2] (foto's met voorbeeld)
- [Walking floor](#) [3] (foto met voorbeeld)
- [Bordessen naast stortgat](#) [4] (foto's met voorbeeld)

Beoogd effect:

Doel van deze technische maatregel is het risico op vallen van hoogte te verminderen.

Wet- en regelgeving:

- Artikel 3.2 Arbobesluit inzake Algemene vereisten arbeidsplaatsen
- Artikel 3.15 Arbobesluit inzake Markering gevaarlijke plaatsen

Links

[1] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/voorbeeld-werkinstructie-shovel-stortgat> [2] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/slagboom-bij-stortgat> [3] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/walking-floor> [4] <https://bdtest3.dearbocatalogus.nl/bordessen-naast-stortgat>