



nieuwsflits

Leren van incidenten

Het Commissie Arbo en Veiligheid wil kennis over de oorzaken van incidenten met alle leden van de Vereniging Afvalbedrijven delen zodat iedereen er lering uit kan trekken. Daarom wordt in elke editie van Nieuwsflits een (bijna-)calamiteit behandeld.

.....

Schaafwonden door ongeval met kleine haakse slijpmachine

Incident:

Bij het bovenhands schoonslijpen van de binnenrand van een 6-duims pijp met behulp van een kleine haakse slijpmachine, is de slijpschijf door het "happen" in de rand, ongecontroleerd tegen het gezicht gekomen van het slachtoffer. Hierdoor zijn er bij de linkerwang en de onderzijde van zijn neus oppervlakkige schaafwonden ontstaan. Het slachtoffer is door de EHBO van het bedrijf behandeld en kon zijn werk direct weer hervatten.

Het ongeval gebeurde in het ketelhuis op een 5 meter hoge steiger. De werkplek gaf voldoende

ruimte en toegang tot het werkstuk en er was voldoende verlichting. Het was wel erg warm in de werkomgeving. Het ongeval kon gebeuren doordat de achterzijde van de slijpschijf in de tegenoverliggende rand hapte. De slijpmachine was niet geschikt voor deze werkzaamheden aangezien de schijf te groot was voor de binnendiameter van de pijp. De medewerker had eerst geprobeerd om de snijrand met een stiftol te verwijderen maar door de geringe werkruimte achter de pijp was het werken met dit gereedschap niet mogelijk. Daarom besloot de medewerker deze werkzaamheid uit

te voeren met de haakse slijpmachine. De medewerker droeg een overzetbril.

Conclusies en maatregelen:

Het bedrijf heeft een aantal maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen:

- Gebruik van een kleinere slijptol (eventueel een lucht-aangedreven slijptol);
- Zorgen dat er meer ruimte ontstond tussen de twee pijpstukken;
- Een gelaatscherm gebruiken in plaats van een overzetbril.

Incident en de maatregelen zijn met de medewerkers besproken. •

