



nieuwsflits

Leren van incidenten

Het Commissie Arbo en Veiligheid wil kennis over de oorzaken van incidenten met alle leden van de Vereniging Afvalbedrijven delen zodat iedereen er lering uit kan trekken. Daarom wordt in elke editie van Nieuwsflits een (bijna-)calamiteit behandeld.

.....

Burger verwond bij inhalen zijbelader

Incident:

Tijdens het inzamelen van afval met een zijlader op een drukke doorgaande weg, parkeerde de chauffeur de wagen - vanwege de drukte - zover mogelijk rechts. Rechts van de plaats waar de chauffeur de wagen stilzette, was een parkeerplaats. Op het moment dat de chauffeur de arm een afvalbak liet oppakken, reed een dame op een elektrische fiets onder de arm van de zijlader door. De chauffeur zag deze dame niet aankomen (waarschijnlijk vanwege de snelheid van de elektrische fiets) en de dame probeerde via de parkeerplaats de zij-

lader rechts in te halen. De dame kreeg het stuk staal van de arm op haar schouder en liep hierbij diverse botblessures op. Tevens kwam zij met haar hoofd ten val op straat, met als gevolg dat zij een flinke hoofdwond opliep.

Conclusie en maatregelen:

De wagen voerde de normale verlichting. Hierbij draait een zwaailicht achterop de wagen continu alsmede de gevaarlichten. De wagen is aan de achterkant voorzien van een verbodsbord om rechts in te halen (rechtsonder). Tijdens het inzetten van de handeling (arm pakt

bak op) begint automatisch het rechterzwaailicht achterop de auto te draaien tot het moment dat de handeling is afgerond.

Dergelijke situaties, waarbij burgers de zijlader toch rechts inhalen, komen gemiddeld een keer per maand voor. Meestal gaat het net goed en zijn er geen verwondingen.

De chauffeur viel in deze niets te verwijten en de signalering werkte voldoende. Misschien is een campagne om burgers te informeren over de gevaren van het rechts inhalen van een zijlader een mogelijkheid dergelijke situaties te beperken. •

