



nieuwsflits

Leren van incidenten

Het Commissie Arbo en Veiligheid wil kennis over de oorzaken van incidenten met alle leden van de Vereniging Afvalbedrijven delen zodat iedereen er lering uit kan trekken. Daarom wordt in elke editie van Nieuwsflits een (bijna-)calamiteit behandeld.

.....

Voetbrandwonden bij onderhoud verbrandingslijn

Incident:

Een medewerker van een extern bedrijf moest vanwege het onderhoud aan een verbrandingslijn een steiger opbouwen tussen twee installatieonderdelen. Om dit te kunnen doen, moest hij vanaf de zesde verdieping via het mangat naar binnen om vervolgens via de klimijzers af te dalen naar de 'brug' tussen de deze twee delen. Op het moment van betreden van de brug bleek daar nog hete ketelas te liggen waar hij

met beide voeten in kwam te staan. Hierbij werd het hem letterlijk en figuurlijk te heet onder de voeten en moest hij zo snel als mogelijk de ruimte verlaten. Omdat hij eerst weer terug moest naar het mangat, warmde via de zool van de schoenen en de daarin aanwezige stalen tussenzool dit zo ver door dat hij daarbij zijn voetzolen verbrandde. Deze brandwonden bleken zo ernstig te zijn dat de medewerker er de volgende dag niet op

kon lopen en zijn werk moest verzuimen.

Conclusies en maatregelen:

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden was een werkvergunning aangevraagd en afgegeven. Het is belangrijk dat altijd gecontroleerd wordt of de waarden op de werkvergunning correct zijn. Daarnaast is het informeren van collega's of derden over de mogelijke risico's iedere keer van groot belang. •

