



# nieuwsflits

## Leren van incidenten

Het Commissie Arbo en Veiligheid wil kennis over de oorzaken van incidenten met alle leden van de Vereniging Afvalbedrijven delen zodat iedereen er lering uit kan trekken. Daarom wordt in elke editie van Nieuwsflits een (bijna-)calamiteit behandeld.

.....

## Gebroken been bij werkzaamheden aan poliepgrijper

### Incident:

Voor het smeren van de bewegende delen van een poliepgrijper in de afvalbunker gebruikte een medewerker van een derden-firma een trap om tegen de poliepgrijper aan te plaatsen. Op zowel de onderste (ca. 2 meter hoog) als bovenste tafel (ca. 4 meter hoog) moesten de smeerpunten worden plaatsvinden. Voor het smeren moest de medewerker van de trap stappen om op de tafel te staan. Nadat de smeerpunten op de onderste tafel hadden plaatsgevonden, stap-

te de medewerker weer op de trap, maar gleed daarbij uit en schoot met z'n voet door de ladder, waardoor hij zijn been brak. De medewerker is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

### Conclusie en maatregelen:

Gebleken is dat de werkzaamheden voor de aannemer nieuw waren en dat hij over de werkzaamheden onvoldoende was geïnstrueerd. Voorheen werden de werkzaamheden door eigen personeel uitgevoerd en werd de trap altijd

door een 2<sup>e</sup> persoon vastgehouden. Bij nader inzien is de trap geen geschikt middel om werkzaamheden aan een poliepgrijper uit te voeren, mede omdat de werkhogte hoger dan 2,5 meter is en er in een ongunstige houding wordt gewerkt. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw type steiger die een driehoek vormt die tussen de poliepgrijper kan staan. Navraag bij andere bedrijven leert dat ook daar het onderhoud aan de poliepgrijpers onvoldoende veilig plaatsvindt. •

